

# Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Jun 26, 2024, 4:48:56 PM

data\_inicio

**Jun 26, 2024, 3:36:55 PM**

Palavra Chave:

**12213090726**

Informações gerais:

Técnico 1:

**Jéssica Tiné Pôssa**

Técnico 2:

**Thayane Dutra Schuindt**

Equipe:

**Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;**

Informações de localização:

Endereço:

**Rua Emilio Zaluar, 180**

Localidade:

**Quitandinha**

GPS

Área analisada:

Lat: -22.537772 Lon: -43.210304



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E\_m

**684,050**

N\_m

**7,506,545**

Descrição:

Motivo:

**Mapeamento: a moradora atendeu pelo interfone e não autorizou entrada. Relatou que não há ocorrencia no terreno. A area está a montante de deslizamento da Rua José do Patrocinio**

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

**Acesso da residencia**

Código do registro:

**557\_Quitandinha\_Jéssica Tiné Pôssa\_Thayane Dutra Schuindt\_**