



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 6, 2024, 4:31:20 PM

Palavra Chave:

09920321729

Informações gerais:

Técnico 1:

Ariadne Senna Azaro

Técnico 2:

Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva

Equipe:

Ariadne Senna Azaro; Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva;

Informações de localização:

Endereço:

Rua elisio alves 355

Localidade:

Caxambu

GPS

Área analisada:

Lat: -22.506727 Lon: -43.152211



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

690,068

N_m

7,509,910

Descrição:

Motivo:

Deslizamento planar atingindo os fundos da casa sem causar danos.

Fotos:

Foto1




Foto1-20240506-193321.jpg

Descrição da foto1

Lateral do processo

Foto2



Foto2-20240506-193338.jpg

Descrição da foto2

Distancia dos fundos da casa para o corte

Código do registro:

55_Caxambu_Ariadne Senna Azaro_Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva_