

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Jun 27, 2024, 8:57:26 AM

data_inicio

Jun 26, 2024, 2:18:30 PM

Palavra Chave:

14372906714

Informações gerais:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite;Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Fabrício de Matos - Cemitério


Localidade:

Centro

GPS

Área analisada:

Lat: -22.5106 Lon: -43.188012



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

686,380

N_m

7,509,526

Descrição:

Motivo:

Deslizamento dentro de cemitério sem comprometer edificações.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Vista a montante da crista do deslizamento.

Código do registro:

560_Centro_Bárbara Cardoso Leite_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_