

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Jun 27, 2024, 8:57:30 AM

data_inicio

Jun 26, 2024, 3:21:27 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite;Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Brigadeiro Castrioto, 2400

Localidade:

Esperança

GPS

Área analisada:

Lat: -22.491505 Lon: -43.152804



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

690,028

N_m

7,511,596

Descrição:

Motivo:

Recorrencia de deslizamentos que afetam a rua a jusante. Foram observados trincas no pavimento a montante do talude de corte, que não indicam área de risco remanescente, mas sim, área para mapeamento.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Deslizamento na altura da residencia numero 2400, a montante da rua brigadeiro castrioto.

Código do registro:

562_Esperança_Bárbara Cardoso Leite_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_