

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Jun 27, 2024, 8:57:32 AM

data_inicio

Jun 26, 2024, 5:12:39 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite;Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Nair de Teffé, 18


Localidade:

Amazonas

GPS

Área analisada:

Lat: -22.53671 Lon: -43.22268



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

682,778

N_m

7,506,677

Descrição:

Motivo:

Moradora relatou não haver deslizamento no terreno de sua moradia e, a mesma, não quis receber os técnicos para uma vistoria. Foram observados obras geotécnicas na frente da residencia numero 18.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Vista frontal da residencia numero 18.

Foto2



Descrição da foto2

Obra geotécnica observada no local.

Código do registro:

563_A Amazonas_Bárbara Cardoso Leite_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_