

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Jun 27, 2024, 4:51:47 PM

data_inicio

Jun 27, 2024, 9:59:11 AM

Palavra Chave:

12213090726

Informações gerais:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Emilio Zaluar, 480

Localidade:

Quitandinha

GPS

Área analisada:

Lat: -22.538228 Lon: -43.211105



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

683,967

N_m

7,506,495

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: ponto de defesa civil devido obstrução de via causada por deslizamento em casa vizinha

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Acesso do ponto ao lado de local com ocorrencia de deslizamento

Código do registro:

565_Quitandinha_Jéssica Tiné Pôssa_Thayane Dutra Schuindt_