

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Jun 27, 2024, 4:51:49 PM

data_inicio

Jun 27, 2024, 10:11:47 AM

Palavra Chave:

12213090726

Informações gerais:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Informações de localização:

Endereço:

Estrada do Independencia, 129

Localidade:

Quitandinha

GPS

Área analisada:

Lat: -22.535215 Lon: -43.207104



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

684,383

N_m

7,506,824


Descrição:

Motivo:

Mapeamento: Pontos de Defesa Civil onde não foi possível acessar o terreno. Foram observadas obras de contenção na encosta.

Fotos:


Foto1



Descrição da foto1

Contenção na encosta de fundos para as residencias

Foto2



Descrição da foto2

Terceira contenção observada

Código do registro:

566_Quitandinha_Jéssica Tiné Pôssa_Thayane Dutra Schuindt_