



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 2, 2024, 9:58:54 AM

Palavra Chave:

04497814025

Informações gerais:

Técnico 1:

Dimitri Talleberg Soares

Técnico 2:

Eduardo Azevedo Muniz

Equipe:

Dimitri Talleberg Soares;Eduardo Azevedo Muniz;

Informações de localização:

Endereço:

Rua General Rondon 715


Localidade:

Quitandinha

GPS

Área analisada:

Lat: -22.534202 Lon: -43.205554



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

684,543

N_m

7,506,934


Descrição:

Motivo:

Origem, mapeamento. Motivo, sem evidencias de ocorrencia.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Ocorrencia da defesa civil relativo a enchente

Código do registro:

56_Quitandinha_Dimitri Tallemberg Soares_Eduardo Azevedo Muniz_