

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Jun 27, 2024, 4:51:55 PM

data_inicio

Jun 27, 2024, 1:42:48 PM

Palavra Chave:

12236773706

Informações gerais:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Paulino Afonso, 167

Localidade:

Centro

GPS

Área analisada:

Lat: -22.507683 Lon: -43.189665



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

686,213

N_m

7,509,851

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: encosta recentemente roçada por proprietario. Nao apresenta risco direto a nenhuma residencia.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Encosta observada

Foto2



Código do registro:

571_Centro_Jéssica Tiné Pôssa_Thayane Dutra Schuindt_