

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Jun 27, 2024, 4:51:58 PM

data_inicio

Jun 27, 2024, 2:22:40 PM

Palavra Chave:

12236773706

Informações gerais:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Coronel Fabricio de Mattos,126a

Localidade:

Centro

GPS

Área analisada:

Lat: -22.508561 Lon: -43.189207



Powered by Esri

E_m

686,259

N_m

7,509,753

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: não foi possível obter acesso a residência. Fundos do imóvel apresenta um corte de 6 metros onde ocorreu deslizamento em 2022. Residência distante da encosta.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Deslizamento ocorrido em 2022

Código do registro:

574_Centro_Jéssica Tiné Pôssa_Thayane Dutra Schuindt_