

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Jun 27, 2024, 4:51:59 PM

data_inicio

Jun 27, 2024, 3:17:12 PM

Palavra Chave:

12213090726

Informações gerais:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Fabricio de Matos, 99

Localidade:

Centro

GPS

Área analisada:

Lat: -22.512204 Lon: -43.189554



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

686,219

N_m

7,509,350


Descrição:

Motivo:

Mapeamento: ponto sem processo geológico observado

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Area do ponto de ocorrencia sem encosta próxima

Código do registro:

575_Centro_Jéssica Tiné Pôssa_Thayane Dutra Schuindt_