

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Jun 27, 2024, 5:00:03 PM

data_inicio

Jun 27, 2024, 2:39:01 PM

Palavra Chave:

13524727751

Informações gerais:

Técnico 1:

Patrícia Quadros Gondim Leite

Técnico 2:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Patrícia Quadros Gondim Leite;Thaís Belloti Loureiro;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Oswero Vilaça, esquina com a Rua Teresa


Localidade:

Alto da Serra

GPS

Área analisada:

Lat: -22.531098 Lon: -43.172484



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

687,949

N_m

7,507,237

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: Ponto com execução de intervenção geotécnica em área adjacente à via pública, sem edificações próximas.

Fotos:

Foto1



27/06/24 14:39:53 Coord: 23K 687972E 7507252N

Descrição da foto1

Visada frontal de ponto de ocorrencia com intervenção geotécnica, apresentando sinais de manutenção precária pequenos pontos de ruptura com crescimento de vegetação.

Código do registro:

577_Alto da Serra_Patrícia Quadros Gondim Leite_Thaís Belloti Loureiro_