



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 2, 2024, 10:13:17 AM

Palavra Chave:

04497814025

Informações gerais:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Eduardo Azevedo Muniz

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Eduardo Azevedo Muniz;

Informações de localização:

Endereço:

Estrada da Independencia 129

Localidade:

Quitandinha

GPS

Área analisada:

Lat: -22.535127 Lon: -43.207113



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

684,382

N_m

7,506,834

Descrição:

Motivo:

Origem, mapeamento. Motivo, sem evidencias de ocorrencia.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Área sem evidencias de deslizamento

Código do registro:

57_Quitandinha_Dimitri Tallemborg Soares_Eduardo Azevedo Muniz_