

# Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Jun 28, 2024, 9:08:38 AM

data\_inicio

**Jun 27, 2024, 10:32:09 AM**

Palavra Chave:

**14372906714**

Informações gerais:

Técnico 1:

**Bárbara Cardoso Leite**

Técnico 2:

**Samara Cristina Cordeiro dos Santos**

Equipe:

**Bárbara Cardoso Leite;Samara Cristina Cordeiro dos Santos;**

Informações de localização:

Endereço:

**Estrada do Rocío - Acesso ao CINDACTA**


Localidade:

**Vargem Grande**

GPS

Área analisada:

**Lat: -22.462802 Lon: -43.28545**



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E\_m

**676,416**

N\_m

**7,514,937**

Descrição:

Motivo:

**Foi verificado que ao longo da estrada que dá acesso ao CINDACTA há obras de geotecnia robustas por toda sua extensão. Não foi permitido acesso ao interior. Deslizamento não afeta edificações.**

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

**Cortina atirantada.**

Foto2



Descrição da foto2

**Deslizamento visto da estrada**

Código do registro:

**580\_Vargem Grande\_Bárbara Cardoso Leite\_Samara Cristina Cordeiro dos Santos\_**