

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Jun 28, 2024, 9:08:45 AM

data_inicio

Jun 27, 2024, 10:58:43 AM

Palavra Chave:

14372906714

Informações gerais:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite;Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Estrada do Rocío


Localidade:

Vargem Grande

GPS

Área analisada:

Lat: -22.477635 Lon: -43.237252



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

681,357

N_m

7,513,237


Descrição:

Motivo:

Ocorrências ao longo da estrada todas relacionadas a via, sem edificações relacionadas com o processo.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Deslizamento ja alcançou as pistas de rolamento.

Código do registro:

581_Vargem Grande_Bárbara Cardoso Leite_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_