

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Jun 28, 2024, 9:08:59 AM

data_inicio

Jun 27, 2024, 3:03:19 PM

Palavra Chave:

14372906714

Informações gerais:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite;Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Rua dos Agapantos 63


Localidade:

Quitandinha

GPS

Área analisada:

Lat: -22.541593 Lon: -43.215109



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

683,551

N_m

7,506,128


Descrição:

Motivo:

No local não foram indenticadas evidencias de movimentação, o microtalude já possui concreto.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Vista frontal.

Código do registro:

585_Quitandinha_Bárbara Cardoso Leite_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_