

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Jun 28, 2024, 9:09:01 AM

data_inicio

Jun 27, 2024, 3:21:46 PM

Palavra Chave:

14372906714

Informações gerais:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite;Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Infante Dom Henrique 300

Localidade:

Quitandinha

GPS

Área analisada:

Lat: -22.539347 Lon: -43.204984



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

684,595

N_m

7,506,364

Descrição:

Motivo:

Não foram encontradas evidencias de movimentações no local.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Vista ao longo da rua.

Código do registro:

586_Quitandinha_Bárbara Cardoso Leite_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_