

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Jun 28, 2024, 9:09:05 AM

data_inicio

Jun 27, 2024, 4:29:32 PM

Palavra Chave:

14372906714

Informações gerais:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite;Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Servidão José Sattler Filho 302 - BI 17


Localidade:

Quitandinha

GPS

Área analisada:

Lat: -22.535722 Lon: -43.200333



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

685,078

N_m

7,506,759

Descrição:

Motivo:

Realizada obra no local

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Concreto jateado com drenagem

Código do registro:

587_Quitandinha_Bárbara Cardoso Leite_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_