

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Jun 28, 2024, 9:09:07 AM

data_inicio

Jun 27, 2024, 4:44:46 PM

Palavra Chave:

14372906714

Informações gerais:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite;Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Augusto Fragoso, 230

Localidade:

Quitandinha

GPS

Área analisada:

Lat: -22.535721 Lon: -43.204299



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

684,671

N_m

7,506,764

Descrição:

Motivo:

Não foi possível ter acesso ao local para avaliação de risco

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Entrada do polígono

Código do registro:

588_Quitandinha_Bárbara Cardoso Leite_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_