



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 2, 2024, 10:45:09 AM

Palavra Chave:

13182817760

Informações gerais:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Eduardo Azevedo Muniz

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Eduardo Azevedo Muniz;

Informações de localização:

Endereço:

Estrada Independência, 342

Localidade:

Quitandinha

GPS

Área analisada:

Lat: -22.536669 Lon: -43.207386



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

684,352

N_m

7,506,663


Descrição:

Motivo:

Origem: mapeamento. Ocorrencia relacionado a inundação

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Rio no local das ocorrencias

Foto2



Descrição da foto2

Sem indicativos de instabilidade

Código do registro:

58_Quitandinha_Estrada Independência, 342