

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Jun 28, 2024, 5:27:28 PM

data_inicio

Jun 28, 2024, 9:52:24 AM

Palavra Chave:

14372906714

Informações gerais:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite;Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Italiana 135

Localidade:

Quitandinha

GPS

Área analisada:

Lat: -22.536538 Lon: -43.203808



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

684,720

N_m

7,506,673


Descrição:

Motivo:

Não foram encontradas evidencias de movimentações no local.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Vista do microtalude

Código do registro:

593_Quitandinha_Bárbara Cardoso Leite_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_