

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Jun 28, 2024, 5:27:33 PM

data_inicio

Jun 28, 2024, 11:49:38 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite;Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Travessa Lourenço Frasano, 357


Localidade:

Quintandinha

GPS

Área analisada:

Lat: -22.536765 Lon: -43.205032



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

684,594

N_m

7,506,650

Descrição:

Motivo:

Não foram encontradas evidencias de movimentações no local.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Local do ponto de ocorrencia com obra geotécnica.

Código do registro:

596_Quintandinha_Bárbara Cardoso Leite_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_