

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Jun 28, 2024, 5:27:35 PM

data_inicio

Jun 28, 2024, 11:55:22 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite;Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Italiana, 136


Localidade:

Quintandinha

GPS

Área analisada:

Lat: -22.536889 Lon: -43.203508



E_m

684,750

N_m

7,506,634


Descrição:

Motivo:

Não foram encontradas evidencias de movimentações no local.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Presença de obra geotécnica no local.

Código do registro:

597_Quintandinha_Bárbara Cardoso Leite_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_