



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 2, 2024, 10:50:46 AM

Palavra Chave:

13706088703

Informações gerais:

Técnico 1:

Marcella Rodrigues de Jesus

Técnico 2:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Marcella Rodrigues de Jesus; Thaís Belloti Loureiro;

Informações de localização:

Endereço:

Rua A, s/n

Localidade:

Quitandinha

GPS

Área analisada:

Lat: -22.523052 Lon: -43.200807



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

685,047

N_m

7,508,163

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: não foram observadas feições de instabilidade

Fotos:

Foto1



Foto1-20240502-135321.jpg

Descrição da foto1

Local sem feições de intabilidade e edificações próximas

Código do registro:

59_Quitandinha_Marcella Rodrigues de Jesus_Thaís Belloti Loureiro_