

# Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Jul 1, 2024, 3:47:17 PM

data\_inicio

**Jul 1, 2024, 1:52:19 PM**

Palavra Chave:

**14372906714**

Informações gerais:

Técnico 1:

**Bárbara Cardoso Leite**

Técnico 2:

**Samara Cristina Cordeiro dos Santos**

Equipe:

**Bárbara Cardoso Leite;Samara Cristina Cordeiro dos Santos;**

Informações de localização:

Endereço:

**Av. Getúlio vargas 55**

Localidade:

**Quintinha**

GPS

Área analisada:

Lat: -22.531433 Lon: -43.217118



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E\_m

**683,358**

N\_m

**7,507,255**

Descrição:

Motivo:

**Não foram encontradas evidencias de movimentações no local que afetem edificações.**

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

**Vista frontal da ocorrencia**

Código do registro:

**607\_Quintinha\_Bárbara Cardoso Leite\_Samara Cristina Cordeiro dos Santos\_**