



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 1, 2024, 2:00:53 PM

Palavra Chave:

14372906714

Informações gerais:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Dr. Júlio Pinto Duarte - Igreja Lagoinha Petrópolis


Localidade:

Quitandinha

GPS

Área analisada:

Lat: -22.532491 Lon: -43.217064



Powered by Esri

E_m

683,362

N_m

7,507,138

Descrição:

Motivo:

Não foram encontradas evidencias de movimentações no local que afetem edificações.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Vista frontal da ocorrencia

Código do registro:

609_Quitandinha_Rua Dr. Júlio Pinto Duarte - Igreja Lagoinha Petrópolis