



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 2, 2024, 11:38:36 AM

Palavra Chave:

13706088703

Informações gerais:

Técnico 1:

Marcella Rodrigues de Jesus

Técnico 2:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Marcella Rodrigues de Jesus;Thaís Belloti Loureiro;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Uruguai n 239


Localidade:

Quitandinha

GPS

Área analisada:

Lat: -22.521749 Lon: -43.204548



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

684,663

N_m

7,508,312

Descrição:

Motivo:

Mapeamento - não foi observada a presença de processos e feições de instabilidade no local (visada do deslizamento a frente da Rua Uruguai)

Fotos:

Foto1



Foto1-20240502-144038.jpg

Descrição da foto1

Local sem identificação de feições de instabilidade.

Código do registro:

60_Quitandinha_Marcella Rodrigues de Jesus_Thaís Belloti Loureiro_