

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Jul 1, 2024, 3:47:22 PM

data_inicio

Jul 1, 2024, 2:08:59 PM

Palavra Chave:

14372906714

Informações gerais:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite;Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Guatemala 339

Localidade:

Quitandinha

GPS

Área analisada:

Lat: -22.533233 Lon: -43.217235



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

683,343

N_m

7,507,056

Descrição:

Motivo:

Não foram encontradas evidencias de movimentações no local que afetem edificações. Nesta rua há uma segunda ocorrencia que não permitida a entrada para avaliação

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Vista frontal da ocorrencia

Código do registro:

610_Quitandinha_Bárbara Cardoso Leite_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_