

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Jul 2, 2024, 4:37:14 PM

data_inicio

Jul 2, 2024, 11:29:23 AM

Palavra Chave:

04497814025

Informações gerais:

Técnico 1:

Dimitri Talleberg Soares

Técnico 2:

Lívia dos Santos Torres

Equipe:

Dimitri Talleberg Soares; Lívia dos Santos Torres;

Informações de localização:

Endereço:

Servidão das Hortencias

Localidade:

Centro

GPS

Área analisada:

Lat: -22.513202 Lon: -43.190548



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

686,115

N_m

7,509,241

Descrição:

Motivo:

Origem mapeamento. Motivo, muro interditado pela defesa civil

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Muro inclinado na servidão.

Código do registro:

615_Centro_Dimitri Talleberg Soares_Lívia dos Santos Torres_