

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Jul 2, 2024, 4:37:16 PM

data_inicio

Jul 2, 2024, 11:40:38 AM

Palavra Chave:

13581012723

Informações gerais:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Lívia dos Santos Torres

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Lívia dos Santos Torres;

Informações de localização:

Endereço:

Final da Servidão das Hortencias

Localidade:

Centro

GPS

Área analisada:

Lat: -22.51369 Lon: -43.190369



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

686,133

N_m

7,509,187

Descrição:

Motivo:

Origem: mapeamento. Motivo: Não foram observados indícios de ocorrência de processos geológicos na area

Fotos:

Foto1



02/07/24 11:43:34 Coord: 23K 686133E 7509187N

Descrição da foto1

Local dos pontos de ocorrencia da Defesa Civil

Código do registro:

616_Centro_Dimitri Tallemberg Soares_Lívia dos Santos Torres_