

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Jul 2, 2024, 4:37:19 PM

data_inicio

Jul 2, 2024, 2:28:56 PM

Palavra Chave:

13581012723

Informações gerais:

Técnico 1:

Dimitri Talleberg Soares

Técnico 2:

Lívia dos Santos Torres

Equipe:

Dimitri Talleberg Soares; Lívia dos Santos Torres;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Nossa senhora Aparecida, escadaria

Localidade:

Centro

GPS

Área analisada:

Lat: -22.511771 Lon: -43.192566



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

685,909

N_m

7,509,402


Descrição:

Motivo:

Origem: mapeamento. Motivo: nao foi observado processo geológico

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Local do ponto de ocorrencia da defesa civil

Código do registro:

619_Centro_Dimitri Talleberg Soares_Lívia dos Santos Torres_