



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 2, 2024, 11:45:24 AM

Palavra Chave:

13706088703

Informações gerais:

Técnico 1:

Marcella Rodrigues de Jesus

Técnico 2:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Marcella Rodrigues de Jesus; Thaís Belloti Loureiro;

Informações de localização:

Endereço:

Avenida Getúlio Vargas n 2001

Localidade:

Quitandinha

GPS

Área analisada:

Lat: -22.521217 Lon: -43.204245



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

684,695

N_m

7,508,370

Descrição:

Motivo:

Mapeamento. Deslizamento com atingimento de via

Fotos:

Foto1




Foto1-20240502-144742.jpg

Descrição da foto1

Deslizamento planar em terreno sem edificações.

Foto2



Foto2-20240502-144838.jpg

Descrição da foto2

Deslizamento planar proximo a via, sem moradias em risco.

Código do registro:

61_Quitandinha_Marcella Rodrigues de Jesus_Thaís Belloti Loureiro_