



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 2, 2024, 11:53:38 AM

Palavra Chave:

13706088703

Informações gerais:

Técnico 1:

Marcella Rodrigues de Jesus

Técnico 2:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Marcella Rodrigues de Jesus;Thaís Belloti Loureiro;

Informações de localização:

Endereço:

Avenida Getúlio Vargas n 1750

Localidade:

Quitandinha

GPS

Área analisada:

Lat: -22.521368 Lon: -43.205856



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

684,529

N_m

7,508,356

Descrição:

Motivo:

Mapeamento. Sem identificação de processos e feições de instabilidade

Fotos:

Foto1




Foto1-20240502-145544.jpg

Descrição da foto1

Local sem indicação de feições de instabilidade

Foto2



Foto2-20240502-145631.jpg

Descrição da foto2

Local com visada para deslizamento ocorrido na Rua Uruguai

Código do registro:

62_Quitandinha_Marcella Rodrigues de Jesus_Thaís Belloti Loureiro_