

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Jul 3, 2024, 9:05:23 AM

data_inicio

Jul 2, 2024, 10:54:14 AM

Palavra Chave:

14372906714

Informações gerais:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite;Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Dr.Heitor Achilles 151

Localidade:

Quitandinha

GPS

Área analisada:

Lat: -22.535865 Lon: -43.219393



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

683,118

N_m

7,506,767


Descrição:

Motivo:

Não foram encontradas evidencias de movimentações no local que afetem edificações nos dois pontos supracitada rua

Fotos:

Foto1



02/07/24 10:56:19 Coord: 23K 683118E 7506767N

Descrição da foto1

Vista da rua onde se encontra o inventário.

Código do registro:

634_Quitandinha_Bárbara Cardoso Leite_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_