

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Jul 3, 2024, 9:05:25 AM

data_inicio

Jul 2, 2024, 11:52:31 AM

Palavra Chave:

14372906714

Informações gerais:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite;Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Domingos Silvério, 240

Localidade:

Quitandinha

GPS

Área analisada:

Lat: -22.53118 Lon: -43.208625



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

684,232

N_m

7,507,273

Descrição:

Motivo:

A ocorrencia foi aberta em relação a queda de árvores

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Localização das árvores .

Código do registro:

635_Quitandinha_Bárbara Cardoso Leite_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_