

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Jul 3, 2024, 9:05:28 AM

data_inicio

Jul 2, 2024, 12:24:22 PM

Palavra Chave:

14372906714

Informações gerais:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite;Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Orlando de Souza, 20


Localidade:

Quitandinha

GPS

Área analisada:

Lat: -22.530655 Lon: -43.205593



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

684,544

N_m

7,507,327

Descrição:

Motivo:

Não foram encontradas evidencias de movimentações no local que afetem edificações.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Vista frontal da ocorrencia .

Código do registro:

637_Quitandinha_Bárbara Cardoso Leite_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_