



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 7, 2024, 1:05:46 PM

Palavra Chave:

14372906714

Informações gerais:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite;Thaís Belloti Loureiro;

Informações de localização:

Endereço:

Rua antonio da silva ligeiro, 1340

Localidade:

Independencia

GPS

Área analisada:

Lat: -22.547391 Lon: -43.218089



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

683,237

N_m

7,505,489

Descrição:

Motivo:

Mapeamento. Não há risco associado a ocorrencia da defesa civil

Fotos:

Foto1



07/05/24 13:07:01 Coord: 23K 683236E 7505489N

Descrição da foto1

Entrada da Servidão

Código do registro:

63_Independencia _Bárbara Cardoso Leite_Thaís Belloti Loureiro_