

# Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Jul 3, 2024, 9:05:38 AM

data\_inicio

**Jul 2, 2024, 4:35:19 PM**

Palavra Chave:

**14372906714**

Informações gerais:

Técnico 1:

**Bárbara Cardoso Leite**

Técnico 2:

**Samara Cristina Cordeiro dos Santos**

Equipe:

**Bárbara Cardoso Leite;Samara Cristina Cordeiro dos Santos;**

Informações de localização:

Endereço:

**Rua A - Getúlio Vargas**

Localidade:

**Quitandinha**

GPS

Área analisada:

Lat: -22.521552 Lon: -43.203915



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E\_m

**684,729**

N\_m

**7,508,333**

Descrição:

Motivo:

**Não foram encontradas evidencias de movimentações no local que afetem edificações.**

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

**Vista da rua onde se encontra o inventário.**

Código do registro:

**645\_Quitandinha\_Bárbara Cardoso Leite\_Samara Cristina Cordeiro dos Santos\_**