



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 7, 2024, 1:09:02 PM

Palavra Chave:

14372906714

Informações gerais:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite;Thaís Belloti Loureiro;

Informações de localização:

Endereço:

Rua antonio da silva ligeiro1264


Localidade:

Independencia

GPS

Área analisada:

Lat: -22.547291 Lon: -43.217964



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

683,250

N_m

7,505,500

Descrição:

Motivo:

Mapeamento . Ocorrencia atingindo via

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Talude atingindo a via

Código do registro:

64_Independencia_Bárbara Cardoso Leite_Thaís Belloti Loureiro_