



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 7, 2024, 3:11:00 PM

Palavra Chave:

14372906714

Informações gerais:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite;Thaís Belloti Loureiro;

Informações de localização:

Endereço:

Servidão José Ferreira 4150

Localidade:

Independencia

GPS

Área analisada:

Lat: -22.548624 Lon: -43.218217



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

683,222

N_m

7,505,353

Descrição:

Motivo:

Mapeamento. Microtalude não ameaça casas

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Solo-pneu feito

Código do registro:

65_Independencia _Bárbara Cardoso Leite_Thaís Belloti Loureiro_