



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 3, 2024, 9:52:25 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Waldemar Ferreira da Silva, 4

Localidade:

Centro

GPS

Área analisada:

Lat: -22.506551 Lon: -43.162381

Maxar

Powered by Esri

E_m

689,022

N_m

7,509,942

Descrição:

Motivo:

Não foram encontradas evidencias de movimentações no local proximo as residencias.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Vista frontal do ponto de ocorrencia.

Código do registro:

683_Centro_Rua Waldemar Ferreira da Silva, 4