

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Jul 3, 2024, 5:09:51 PM

data_inicio

Jul 3, 2024, 2:01:09 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite;Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Joaquim Ribeiro da Mota, 105A


Localidade:

Lusitano

GPS

Área analisada:

Lat: -22.503987 Lon: -43.153641



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

689,925

N_m

7,510,215


Descrição:

Motivo:

Mapeamento: nao foram observados feições indicativas de instabilidade nos taludes para as residencias.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Vista frontal dos pontos de ocorrencia.

Código do registro:

684_Lusitano_Bárbara Cardoso Leite_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_