

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Jul 3, 2024, 5:10:01 PM

data_inicio

Jul 3, 2024, 10:39:43 AM

Palavra Chave:

14372906714

Informações gerais:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite;Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Bartolomeu Sodré, 49


Localidade:

Centro

GPS

Área analisada:

Lat: -22.507008 Lon: -43.162391



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

689,020

N_m

7,509,891

Descrição:

Motivo:

Não foram encontradas evidencias de movimentações no local que afetem edificações.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Vista da localização das ocorrencias.

Código do registro:

689_Centro_Bárbara Cardoso Leite_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_