



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 7, 2024, 10:52:29 AM

Palavra Chave:

09920321729

Informações gerais:

Técnico 1:

Ariadne Senna Azaro

Técnico 2:

Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva

Equipe:

Ariadne Senna Azaro; Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva;

Informações de localização:

Endereço:

Rua waldemar ferreira da costa 526

Localidade:

Caxambu

GPS

Área analisada:

Lat: -22.504869 Lon: -43.157738



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

689,502

N_m

7,510,122

Descrição:

Motivo:

Casa com muitas rachaduras e erosão em sulcos nos fundos da casa

Fotos:

Foto1



Foto1-20240507-135534.jpg

Descrição da foto1

Rachaduras na casa

Foto2



Foto2-20240507-135556.jpg

Descrição da foto2

Erosão nos fundos

Código do registro:

70_Caxambu_Ariadne Senna Azaro_Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva_