

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Jul 8, 2024, 2:53:25 PM

data_inicio

Jul 4, 2024, 9:39:41 AM

Palavra Chave:

14372906714

Informações gerais:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite;Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Belinha Cavalcante, 540F

Localidade:

Lusitano

GPS

Área analisada:

Lat: -22.509522 Lon: -43.154922



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

689,786

N_m

7,509,604


Descrição:

Motivo:

Não foram encontradas evidencias de movimentações no local que afetem edificações.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Vista da localização das ocorrencias.

Código do registro:

711_Lusitano_Bárbara Cardoso Leite_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_