

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Jul 8, 2024, 2:53:34 PM

data_inicio

Jul 4, 2024, 10:17:01 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite;Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Rua guadalajara, 455B

Localidade:

Quintandinha

GPS

Área analisada:

Lat: -22.530256 Lon: -43.219291



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

683,136

N_m

7,507,388

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: não foram observados feições indicativas de instabilidade.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Vista frontal do ponto de ocorrencia.

Código do registro:

712_Quintandinha_Bárbara Cardoso Leite_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_