

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Jul 8, 2024, 2:53:43 PM

data_inicio

Jul 4, 2024, 10:56:39 AM

Palavra Chave:

14372906714

Informações gerais:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite;Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Pernambuco em frente ao Projeto Sadias

Localidade:

Quitandinha

GPS

Área analisada:

Lat: -22.530769 Lon: -43.223164



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

682,737

N_m

7,507,336

Descrição:

Motivo:

Não foram encontradas evidencias de movimentações no local que afetem edificações.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Vista da localização das ocorrencias.

Código do registro:

715_Quitandinha_Bárbara Cardoso Leite_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_