



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 7, 2024, 11:37:49 AM

Palavra Chave:

09920321729

Informações gerais:

Técnico 1:

Ariadne Senna Azaro

Técnico 2:

Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva

Equipe:

Ariadne Senna Azaro; Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva;

Informações de localização:

Endereço:

Rua waldemar ferreira da silva 609

Localidade:

Caxambu

GPS

Área analisada:

Lat: -22.504285 Lon: -43.157519



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

689,525

N_m

7,510,187

Descrição:

Motivo:

Deslizamento planar sem atingir o imóvel.

Fotos:

Foto1




Foto1-20240507-144000.jpg

Descrição da foto1

Visada frontal da ocorrencia

Foto2



Foto2-20240507-144123.jpg

Descrição da foto2

Foto tirada debaixo do portão em virtude da ausencia do morador

Código do registro:

71_Caxambu_Ariadne Senna Azaro_Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva_