



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 7, 2024, 1:39:19 PM

Palavra Chave:

09920321729

Informações gerais:

Técnico 1:

Ariadne Senna Azaro

Técnico 2:

Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva

Equipe:

Ariadne Senna Azaro; Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva;

Informações de localização:

Endereço:

Rua casemiro de abreu, 224 (cantinho do perereca)

Localidade:

Centro

GPS

Área analisada:

Lat: -22.505254 Lon: -43.164548



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

688,801

N_m

7,510,089

Descrição:

Motivo:

Deslizamento de terra planar com atingimento de via. Um pouco mais abaixo, ha trincas e um leve degrau na via de acesso do local, indicando movimentação.

Fotos:

Foto1



Foto1-20240507-164236.jpg

Descrição da foto1

Deslizamento planar

Foto2



Foto2-20240507-164310.jpg

Descrição da foto2

Afundamento da via

Código do registro:

72_Centro_Ariadne Senna Azaro_Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva_