

# Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Jul 8, 2024, 4:55:25 PM

data\_inicio

**Jul 8, 2024, 1:16:10 PM**

Palavra Chave:

**11641099798**

Informações gerais:

Técnico 1:

**Ariadne Senna Azaro**

Técnico 2:

**Eduardo Azevedo Muniz**

Técnico 3:

**Samara Cristina Cordeiro dos Santos**

Equipe:

**Ariadne Senna Azaro;Eduardo Azevedo Muniz;Samara Cristina Cordeiro dos Santos**

Informações de localização:

Endereço:

**Rua São Paulo 1875 (em frente)**


Localidade:

**Quitandinha**

GPS

Área analisada:

Lat: -22.521194 Lon: -43.205543



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E\_m

**684,562**

N\_m

**7,508,375**

Descrição:

Motivo:

**Sem indicativos de instabilidade geológica. Ponto referente a patio de apreensão de carro PRF**

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

**Local vistoriado**

Código do registro:

**730\_Quitandinha\_Ariadne Senna Azaro\_Eduardo Azevedo Muniz\_Samara Cristina Cordeiro dos Santos**